

Блокировка дифференциала ГП 8" на Toyota PICKUP, в передний мост - ДАК 441 - Дифференциал Автоматический Красикова.



Количество шлицов полуоси	30
Диаметр полуоси	33,3 мм (1.31")
Передаточное число редуктора	3,07 – 5,71
Посадочный диаметр шестерни главной пары	126 мм
Наружный диаметр шестерни главной пары	203,2 мм (8")
Количество болтов крепления главной пары на диаметре	10 на Ф 160 мм
Размеры подшипника	45,23 x 79,985 x 19,842 мм
ОЕМ код оригинального дифференциала:	41311-40020

Дифференциал Автоматический Красикова - ДАК - первый в мире шариковый самоблокирующийся дифференциал со 100% блокировкой, изобретён Красиковым В. Н. Изобретение запатентовано в России (патент на изобретение № 2319875), США, Китае. Автомобиль с установленным дифференциалом ДАК эффективно движется по бездорожью, устойчив на льду, адекватно управляется на асфальте.

ООО «ДАК» разработало и серийно выпускает самоблокирующийся дифференциал ДАК размерностью главной пары 8 дюймов для переднего моста автомобилей марки Тойота PICKUP. Этот самоблок имеет обозначение ДАК 441.

Модели Toyota PICKUP для которых применяется блокировка ДАК 441 приведены в таблице ниже по тексту:

[PICKUP](#)

Модель	Модификация модели	Двигатель	Период выпуска	Доп. информация
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN38L-KDK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN38L-MDA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN38L-MDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN44L-KDA3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN44L-KDK3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN44L-KRA3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN44L-KRK3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN48L-KDK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN48L-MDA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN48L-MDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 08.1982	RN38L-KDA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 08.1982	RN38L-KDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 08.1982	RN48L-KDA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 08.1982	RN48L-KDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN38L-MSA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN38L-MSA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN38L-MSK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN48L-MSA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN48L-MSA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN48L-MSK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1979	RN42L-KDHK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1979	RN42L-KDHK3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1979	RN42L-KRHK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1979	RN42L-KRHK3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN37L-KDA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN37L-KDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN37L-KDK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN42L-KDHA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN42L-KDHA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN42L-KRHA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN42L-KRHA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN47L-KDA; USA

PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN47L-KDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	01.1979 - 08.1980	RN47L-KDK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	08.1979 - 08.1980	RN42L-KDA3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	08.1979 - 08.1980	RN42L-KDK3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	08.1979 - 08.1980	RN42L-KRA3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	20R	08.1979 - 08.1980	RN42L-KRK3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN38L-KDK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN38L-MDA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN38L-MDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN44L-KDA3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN44L-KDK3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN44L-KRA3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN44L-KRK3W; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN48L-KDK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN48L-MDA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 07.1983	RN48L-MDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 08.1982	RN38L-KDA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 08.1982	RN38L-KDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 08.1982	RN48L-KDA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1980 - 08.1982	RN48L-KDA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN38L-MSA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN38L-MSA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN38L-MSK; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN48L-MSA; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN48L-MSA3; USA
PICKUP	PICKUP (RN3#,4#,LN40)	22R	08.1981 - 07.1983	RN48L-MSK; USA

[↑ В начало](#)